

13.02.2009

Geschrieben von: Administrator

Sonntag, den 06. September 2009 um 15:51 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 16. September 2009 um 20:08 Uhr

13.02.2009...Erste Ausfahrt mit dem 309. Die Bremsbalance passt noch nicht so ganz und die Schaltung hakelt noch ein wenig. Schauen wir mal, was das morgen wird bei den Testfahrten. Die aufgezogenen Winterreifen schleifen beim Einlenken. Da hat unser Reifenfuzzy wohl was falsch verstanden...195/60-15 sind eindeutig zu hoch für die vorderen Radkästen :-)

Also müssen noch die 16 Zöller Sommerreifen drauf...das wird bestimmt lustig morgen